الأربعاء ٢٠١٦/٤/٦ المحاضرة الأولى

* إذا كان 0.05 من إنتاج مصنع معيب، في اختبار عشوائي 10 قطع من إنتاج هذا المصنع، عين احتمال الحصول على قطعة جيدة الصنع على الأكثر.

الحل: تجربة ذات مخرجين عبارة عن تجربة ثنائية

برنولية: نجاح (قطعة جيدة)، فشل (قطعة معيبة)

احتمال النجاح $p=0.95$ ، $n=10$ ، متوسط، متوسط

X يأخذ القيم $(X=1, X=2, \dots, X=10)$.

إذن القطعة من المصنع إما أن تكون سليمة أو تكون معيبة نفس الشيء أثناء تجربة برنولية وسيطها $p=0.95$ احتمال أن تكون القطعة جيدة.

وإذا كررنا التجربة 10 مرات نفس الأشياء تجربة ثنائية وسيطها $n=10, p=0.95$

بفرض X: عدد القطع الجيدة الصنع متغير

$X \sim Bin(n=10, p=0.95)$.

ومتغير له الكتلة الاحتمالية التالية:

$$f_X(x) = p(X=x) = C_n^x p^x . q^{n-x}$$

$$p(X=x) = C_{10}^x (0.95)^x (0.05)^{10-x} \quad x=0,\dots,10$$

احتمال المطلوب: $p(X \geq 1) = 1 - p(X<1) = 1 - p(X=0)$

(نعكس لأن عدد القطع الجيدة كبير جدا)

$$= 1 - C_{10}^0 (0.95)^0 (0.05)^{10-0} = 1 - (0.05)^{10} = 1 - 9.7 \times 10^{-16} \simeq 1$$

---

* ينتقل خط إنتاج معيبا 0.375 من كل ساعة عمل.

أوجد احتمال أن يكون عدد انتقال الخط X خلال ساعتين عملا:

3 و 4 مرات خلال 8 ساعات عمل؟

الحل: التجربة ثنائية برنولية لأنه ينتقل الخط أم لا ينتقل) وعدم التجربة مكررة $n=8$ مرات بشكل مستقل وبالتالي تكون تجربة ثنائية برنولية

$n=8$ و $p=0.375$ معيب متغير

$n \cdot p = 8(0.375) = 3 < 5$ نعتبر تقريبا هذا التوزيع (ذي التوزيع) يوصف بالوسيط $\lambda = n.p = 3$

X: عدد مرات انتقال خط إنتاج

$X \sim$ تقريبا $poiss(\lambda = n.p = 3)$

دالة الكتلة الاحتمالية:

$$P_X(x) = p(X=x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \quad x=0,1,\dots$$

احتمال المطلوب: $p(2 \leq X \leq 4) = p(X=2) + p(X=3) + p(X=4) = e^{-3}\frac{3^2}{2!} + e^{-3}\frac{3^3}{3!} + e^{-3}\frac{3^4}{4!}$

$= 0.224 + 0.224 + 0.168 = 0.616$

---

* يعيب فحص أنواع الصواعق هو منها احتمال 0.4 مما هو عدد الصواعق اللازم إطلاقها لكي طائرة بحيث يكون احتمال إصابتها على الأقل 85%.

الحل: X عدد مرات إصابة الصاروخ.

$p(X \geq 1) \geq 0.85$

$\Rightarrow 1 - p(X<1) \geq 0.85$

$\Rightarrow p(X=0) < 1 - 0.85$

$\Rightarrow C_0^n (0.4)^0 (0.6)^{n-0} < 0.15 \Rightarrow (0.6)^n \leq 0.15$

$\Rightarrow n \ln(0.6) \leq \ln(0.15) \Rightarrow n \geq \frac{\ln(0.15)}{\ln(0.6)}$

$\Rightarrow n \geq 3.71 \Rightarrow n \simeq 4$

الخاصية الثانية ... الأربعاء ، 12/2/2014

* إذا كان متوسط قطر الداخلي في عينة من 200 ترس دائري مرآنة) آلة معينة هو (5.02 mm) والانحراف المعياري (0.05 mm) وهدف من يستخدم هذه الآلة يرفض أي ترس قطره الداخلي أكبر من (5.08 mm) أو أقل من (4.96 mm) وبما أن أي ترس يُعد قطره معيباً غير الصحيحة الجودة للأقراص المستخدمة في هذه الآلة مفترضة أن قطر التروس تتوزع توزيعاً طبيعياً.

الحل: $\mu = 5.02mm \quad , \quad \sigma = 0.05mm$

X : هو القطر الداخلي للقرص الدائري

الشرط هو $4.96 < X < 5.08$

$X \sim N(5.02, (0.05)^2)$ يدل على القرص الداخلي

$1 - P(4.96 < X < 5.08)$ ... العكس المعاكس

$P(4.96 < X < 5.08) = P\left(\frac{4.96-5.02}{0.05} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{5.08-5.02}{0.05}\right)$

$= P(-1.2 < Z < 1.2) = P(Z < 1.2) - P(Z < -1.2)$

$= \phi(1.2) - \phi(-1.2) = \phi(1.2) - 1 + \phi(1.2)$

$= 2\phi(1.2) - 1 = 2(0.8849) - 1 = 0.7698$

أي نسبة القرص الدائري الصالح هي 77% تقريباً

نسبة القرص الدائري المعيب هي $1 - 0.7698 = 0.23$

نسبة القرص المعيب هي 23%

---

* معمل لإنتاج بطاريات السيارات 12 فولتاً تبين له نتيجة دراسة إحصائية أن متوسط أعمار بطارياته هي 1200 يوم، بانحراف معياري هو 50 يوماً، تريد الشركة المنتجة أن تقدم ضماناً لبطارياتها بحيث لا يزيد عن 10% ما تنتجه من البطاريات تتوزع توزيعاً طبيعياً.

الحل: X يدل على أعمار البطاريات

$X \sim N(1200, 2500)$

احتمال ما تنتهي بالضمان $\leq \frac{10}{100}$ ... $P(X < x)$ احتمال ما تنتهي خلال الضمان

$P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{x-1200}{50}\right) \leq 0.1$

$\Rightarrow P\left(Z < \frac{x-1200}{50}\right) < 0.1$ ... غير موجود في جدول القيم السالبة

$\Rightarrow \phi\left(\frac{x-1200}{50}\right) \leq 1 - 0.9$

$\Rightarrow \phi\left(\frac{x-1200}{50}\right) \leq 1 - \phi(1.28)$

$< \phi(-1.28)$

$\Rightarrow \frac{x-1200}{50} < -1.28$

$\Rightarrow x < 1200 + 50(-1.28)$

$\Rightarrow x < 1200 + 64 = 1136$

$\Rightarrow x < 1136$ ... أكبر ضمان للشركة

وبهذا نجد أن ما تنتجه يزيد عمره 10% بقليل